





Material = W1000 18 ; Quantity = 1 ; Utilization = 5424626 (^2) (93,59%)



Material = W1000 18 ; Quantity = 1 ; Utilization = 5169500 (^2) (89,19%)



Material = W1000 18 ; Quantity = 1 ; Utilization = 5157024 (^2) (88,97%)



Material = W1000 18 ; Quantity = 1 ; Utilization = 2760258 (^2) (47,62%)